

Кабель удлинитель для подключения весов к ИКС-М510.

RJ9 (4P4C)	-	DB9F
1		не подключать
2	TXD	2
3	RXD	3
4	GND	5